

应急演练报告

TC-ES-GS054-02(V02)

演练类型	危废泄露演练	宸鸿科技（厦门）有限公司 宸美（厦门）光电有限公司 宸大增材制造（厦门）有限公司 毅群电子科技（厦门）有限公司		页次	4 页
演练日期	2026-5-28				
演练主题	废冷凝液泄露应急演练			演练地点	HL2 危废仓库
演练总指挥	张晓瑜			演练组织人	朱伊明
演练目的： 在危险废物被报废入库的过程中，有概率发生因意外的破裂、倒洒、操作不当等引起的事故，从而造成危险废物的泄露。因此，为了确保在发生泄漏能及时采取有效的应急处理措施和对策，有效预防、及时控制危废的泄露，以避免或最大程度的减少泄漏对人员和环境的危害，特制定本 次危险废物泄漏应急演练预案。					
演练过程： ①参演人员按时到演练现场集合、签到，听取环安人员讲解危险废物泄漏安全注意事项，自我防护措施以及演练内容细节。  ②作业人员在转移废液桶时，不慎使桶身倾倒而发生废冷凝液泄漏，送废人员及时通知班组长及仓库管理人员，汇报具体的泄露情况					

应急演练报告



③危废仓库管理人员立即组织应急人员将泄漏区域用警戒带隔离，并疏散人群，阻止无关人员靠近泄露区域。




④应急人员从应急物资储存区域取出抽酸车、全套 PPR 防护服、吸液棉，并及时穿戴好好防护服，准备处理泄漏废液。



⑤迅速将倾倒在地桶扶正、防止桶内的液体继续扩散。地面有大量漏液，启动抽酸车，安装吸附头，观察地面漏液流向，如地面漏液还在继续扩散，沿漏液的扩散方向开始吸附，将所有的地面漏液吸附至抽酸车中。



⑥剩余少量残留的地面漏液，用吸液棉吸收，并将沾有废蚀刻液的吸液棉收集到报废专用的打包袋中。



⑦指挥员针对本次演习进行点评



应急演练报告

演练结果：（含本次演练优缺点及改善措施、应急处置过程中的其他伤害及对应处理方式）

优点：

- 1、事故发生立即通报；
- 2、紧急应变人员接到通知及时到位，反应迅速；
- 3、参演人员重视程度较高，演练人员均能准时参加演练、演练过程中严肃认真；

缺点：

- 1、参演人员穿防护服不熟练（穿得比较慢）；

建议：

各单位应加强操作人员日常（防护服穿戴）培训

演练评价：

- | | | | |
|------------|---|---|----------------------------------|
| 1、应急预案适宜性 | √符合事故要求 | ☐ 大部分符合，需完善 | ☐ 不符合，需整改 |
| 2、演练内容充分性 | √演练内容充分，可覆盖应急预案要求 | ☐ 需改进，改进内容： | |
| 3、演练是否存在不足 | √演练无不足 | ☐ 演练基本符合要求，但需完善 | |
| | | ☐ 演练严重不足，需立即整改 | |
| 4、参演人员掌握程度 | √完全掌握 | √ ☐ 大部分掌握，需进一步加强 | |
| | ☐ 掌握人数很少，需立即组织培训 | | |